Anlage 4 Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

Überwachungsbericht
gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 22.10.2026

Daten Betreiber:

Betreiber	Otto Dörner Mineralik GmbH & Co. KG Lederstr. 24 22525 Hamburg
Betriebsanschrift (Standort)	Mittelweg 5 19075 Holthusen
IED-Nr.:	**5.3.b.ii**
Nr. Anhang der 4. BImSchV	**8.11.2.3EG**
Anlagenbezeichnung	Anlage zur sonstigen Behandlung nicht gefährlicher Abfälle

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Westmecklenburg Bleicher Ufer 13 19053 Schwerin
Kontakt	**poststelle@staluwm.mv-regierung.de**

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	20.04.2026
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM, LAGuS, LK LUP untere Wasserbehörde, LK LUP FD 38-Brandschutz

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein ☐ Ja
Bemerkungen:

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☐ Sonstige